

[Lankwitzer Lackfabrik GmbH – Hoppenstedter Str. 2 – 38835 Osterwieck](#)

FURAL Systeme in Metall GmbH
Einkauf / AV / Sonderprojekte
z.H. Herrn Hessenberger
Cumberlandstraße 62
4810 Gmunden
Österreich

Es schreibt Ihnen:
Ulrich Auge
auge@lankwitzer.com
Telefon: 030 / 768887-321
Telefax: 030 / 768887-385

Osterwieck, 05.03.2020

Information zum VOC-Gehalt bzw. zu Schwermetallen im OE 06- Hydroeinbrennlack

Sehr geehrter Herr Hessenberger,

Danke für Ihre Anfrage.

Wie andere Hydrolacke, enthält unser modernes Hydroeinbrennlacksystem OE 06- nur sehr geringe Anteile an Lösemittel. Eine VOC-Aufstellung über die im vergangenen Jahr 2019 bezogenen Lacke und Reinigungsmittel, sowie Additive, hatten wir Ihnen bereits mit separater Post zur Verfügung gestellt.

Hinsichtlich zu der Frage nach den Schwermetallen möchten wir Ihnen bestätigen, dass unsere Lacke keine "gesundheitsgefährdenden Schwermetalle" wie Blei, Cadmium, Crom VI etc. enthalten.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben weiterhelfen zu können und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Lankwitzer Lackfabrik GmbH



i.V. Ulrich Auge